

TOEVOEGING BIJ CBS 11/09/2015 AGENDAPUNT 47

Herinrichting Perron M: verwerken van opmerkingen organisatoren en politie in plannen

Infovergadering 19 mei 2015 met organisatoren en jeugdorganisaties:

Opmerking	Oplossing	Plannen Perron M
1. Toog en ingang: allebei langs zelfde kant (en wat met voortoog)	Plannen werden aangepast, er werd een akoestisch geïsoleerde tunnel als inkom voorzien. De toog is georiënteerd naar de zaal.	Doorgevoerd
2. Verloren hoek ter hoogte van ingang	Plannen werden aangepast, er werd een akoestisch geïsoleerde tunnel als inkom voorzien. De toog is een lang volume waardoor inkom is verplaatst.	Doorgevoerd
3. In- en uitgang via zelfde deur	Organisatorisch moet de in en uitgang ergens kruisen om een goede werking van de vestiaire te garanderen. De foyer is voldoende ruim voorzien om in en uit te organiseren. Deze is in oppervlakte verdubbeld.	Doorgevoerd
4. Bij opsplitsen van zaal probleem met rokersruimte. Grote rokersruimte is alleen te gebruiken bij volledige zaal.	Er komen extra gevelopeningen naar buiten toe in 1 ^{ste} helft van zaal zodat organisatoren makkelijk een extra buitenruimte kunnen inrichten. Organisaties krijgen de mogelijkheid om zelf een tunnel te voorzien naar de rokersruimte achteraan in de zaal. Akoestisch is dit de beste oplossing, er werd een sas voorzien om naar de rokersruimte te gaan dit om geluidsoverlast te beperken.	Doorgevoerd
5. Bij opsplitsen van zaal probleem met toog	Bij gebruik van helft van Perron M wordt alleen voorste helft verhuurd. Door akoestische beperking van mobiele scheidingswand (die gerecupereerd wordt) kan er maar één deel van de zaal tegelijkertijd gebruikt worden.	Doorgevoerd
6. Toiletten enkel bereikbaar langs uitgang	Om conflict tussen gebruikers van de toiletten en mensen die naar buiten gaan te vermijden zal de gang van de uitgang en toiletten verbreed worden.	Doorgevoerd
7. Nu is dj-platform te hoog	Huidige DJ-toren verdwijnt, nieuw dj-platform boven berging is lager (+/- 2m20 vloerhoogte). Dit platform en de aangrenzende loges kunnen multifunctioneel gebruikt worden zowel voor dj's	Doorgevoerd

	als voor organisatoren, er is vanop deze locatie een goed overzicht over de zaal (ook voor security). Het blijft de organisatoren vrij om op een andere locatie in de zaal een dj platform in te richten. Het nieuw dj platform is slechts een mogelijke optie.	
8. Toiletten: niet mannen of vrouwen naar boven	Planmatig is er niet voldoende ruimte om alle toiletten op het gelijkvloers te voorzien. Het integraal toegankelijk toilet op het gelijkvloers kan zowel door mannen als vrouwen met of zonder beperking gebruikt worden.	Niet doorgevoerd: gevoelige uitbreiding van aantal toiletten is noodzakelijk en kan alleen indien uitbreiding met verdieping. Plaatsing van security + camera in traphal is voorzien.
9. Aparte ruimte voor security, organisatie, ehbo	In foyer wordt ruimte voorzien voor organisatie aan de ticketbalie en een ruimte voor hulpdiensten (voor security, politie en ziekenwagen)	Doorgevoerd
10. Vestiaire: ook rekken voor rugzakken voorzien	Vestiaire met zowel hokken voor rugzakken (420 hokken op leggers) als hangers voor jassen	Doorgevoerd
11. Repetitieruimtes kunnen niet gebruikt worden door gebruikers Perron M	Aparte ruimte voorzien voor organisatie (loketbalie of loges). In de repetitieruimtes bevindt zich te veel kostbaar materiaal om open te stellen.	Doorgevoerd
12. Kassa naast uitgang	Idem puntje 3. De foyer is voldoende ruim voorzien, deze is in oppervlakte verdubbeld tegenover huidige inkomzone. Ook de toiletten zijn onttrokken van de foyer zodat toilet en circulatie deze oppervlakte niet belast.	Doorgevoerd
13. Aanbrengen verlichting in zaal door organisatoren	Lichtbruggen in de fuifzaal worden toegankelijk gemaakt voor organisatoren.	Doorgevoerd
14. Laden en lossen tot in de zaal zonder 1 drempel en met voldoende deurbreedte	Ter hoogte van toeg en drankkooien dubbele deur voorzien die makkelijk bereikbaar is aan loskade. Achteraan via nieuwe gevelopeningen kan ook laad en los zone voorzien worden om materiaal rechtstreeks in de zaal binnen te brengen.	Doorgevoerd

Vragen en opmerkingen van politie na overleg op 18 augustus 2015:

Opmerking	Oplossing	Plannen Perron M
1. Lokaal voor politie is nodig	In foyer wordt ruimte voorzien voor de organisatie (loketbalie) en een ruimte voor hulpdiensten (voor security, politie en ziekenwagen)	Doorgevoerd
2. Vrouwentoilet op de eerste verdieping is niet aangewezen vermits de sociale controle wegvalt. Aangewezen om dit dus eveneens op het gelijkvloers te installeren.	Idem puntje 6 bemerking jongeren. Er zal transparantie gecreëerd worden om sociale controle te verhogen.	Niet doorgevoerd: gevoelige uitbreiding van aantal toiletten is noodzakelijk en kan alleen indien uitbreiding met verdieping. Plaatsing van security + camera in traphal is voorzien.
3. In het verleden werd de vestiaire achteraan in Perron M geïnstalleerd (ver van in-/uitgang). Vanuit het WOT kwam toen de terechte opmerking dat de vestiaire zo dicht mogelijk tegen de uitgang moet geplaatst worden, in die zin dat bij opleiding van personen dikwijls nog de jas van deze persoon moest gehaald worden waarbij men terug door de hele fuifzaal moest gaan.	Voldoende ruime vestiaire in foyer, recht tegenover uitgang fuifzaal	Doorgevoerd
4. Nooddeuren zouden voorzien worden van magnetische sloten, die enkel opengaan bij brandalarm. Bedenking hierbij is dat deze nooddeuren dan ook niet gebruikt kunnen worden om personen, die amok maken, via deze deuren buiten te leiden. Bijkomend ook advies van de brandweer nodig	Deze vraag houdt tegenstrijdigheid in: enerzijds vraag om nooddeuren alleen automatisch te openen na branddetectie (zodat aantal securitymensen kan verminderen) en anderzijds vraag om nooddeuren manueel te bedienen (waardoor aan elke nooddeur security moet voorzien worden en er dus niet kan tegemoet gekomen worden aan de vraag om dit aantal te verminderen) De plaatsing van magneetsloten werd doorgesproken met de brandweer. Positie van de drukknoppen is nog te spreken.	Branddetectie stuurt nooddeuren automatisch aan. In afspraak met politie kunnen amokmakers achteraan in de zaal via gang naar repetitieruimtes afgevoerd worden.
5. Sinds invoering van het rookverbod werd door de	Er wordt een rokerszone voorzien. Zowel ter	Doorgevoerd

organistoren ook dikwijls gevraagd om een rookzone te creëren op openbaar domein tegen Perron M aan. Het is misschien aangewezen om dit ook op te nemen bij de renovatie van Perron M	hoogte van de rokerszone als in de nieuwe gevelopeningen achteraan het gebouw is mogelijkheid voor de organisatoren een buitenruimte in te richten.	
6. Momenteel moeten er 8 security personen ingezet worden om een evenement veilig te laten verlopen.	In de vernieuwde zaal zullen er voor een volledige zaal 6 security mensen nodig zijn voor een halve zaal slechts 4. (1x in foyer, 1x aan inkom, 1x aan uitgang/toilet en afhankelijk van halve of hele zaal 1 security in de zaal of 3 security mensen in de zaal.) Door de nooduitgangen te voorzien van magneetsloten kunnen deze deuren niet meer misbruikt worden en hoeft er geen security voor deze deuren voorzien te worden. In en uitgang worden gescheiden georganiseerd waardoor dit voor security veel overzichtelijker zal zijn. Boven de berging is ook plaats voor een goed overzicht op de zaal.	Doorgevoerd