

Staat van gebouw

Gebouw : Wijkhuis Papenhof

Adres : Papenhofdreef 57a te 2800 Mechelen

INKOMHAL

Onderdeel	STAAT				Opmerkingen
	Heel goed	Goed	Middelmatig	Slecht	
Deuren en timmerwerk		x			gebruikssporen
Vensters		x			
Vloerbekleding		x			
Plinten		x			
Wanden			x		sporen van schade
Kapstok /vestiaire		x			
Paraplubak		x			
Plafond			x		

ZAAL 1

Onderdeel	STAAT				Opmerkingen
	Heel goed	Goed	Middelmatig	Slecht	
Deuren en timmerwerk		x			
Vensters	x				
Vloerbekleding		x			
Wanden		x			gebruikssporen en sporen van schade
Schakelaars		x			
Verlichting		x			
Radiatoren		x			gebruikssporen
Tafels		x			
Stoelen		x			
Toog		x			

Vestiaire		x			
Plafond		x			Sporen van schade aan de achterkant
Ophangbord			x		

KEUKEN

Onderdeel	STAAT				Opmerkingen
	Heel goed	Goed	Middelmatig	Slecht	
Deuren en timmerwerk		x			
Vloerbekleding		x			
Wanden		x			gebruikssporen
Plafond		x			
Stopcontacten		x			
Schakelaars		x			
Verlichting		x			
Wasbak en kranen		x			gebruikssporen
Ijskast		x			gebruikssporen
Rekken en kasten		x			sporen van schade
Vuilnisbak		x			
Microgolfoven		x			
Oven			x		
Fornuis			x		
Dampkap		x			

TOILET vrouw en man

Onderdeel	STAAT				Opmerkingen
	Heel goed	Goed	Middelmatig	Slecht	
Deuren en timmerwerk		x			
Vloerbekleding		x			
Wanden		x			

Spoelbak		x			
Schakelaars		x			
Verlichting		x			
WC pot en WC bril		x			
Dispensers		x			
Spiegels		x			
Vuilnisbak		x			

UITRUSTING – INRICHTING - DIVERSEN

Onderdeel	STAAT				Opmerkingen
	Heel goed	Goed	Middelmatig	Slecht	

Andere onderdelen en opmerkingen:

Inhoud van keukenmateriaal staat op de inventaris